Al-khwarizmi Engineering Journal

Al-Khwarizmi Engineering Journal, Vol. 4, No. 2, PP 83-97 (2008)



مم. احلام عبد الامير

قسم التعليم التكنولوجي

محاكاة التوزيع الحراري لوصلات اللحام النقطي(TIG Spot) لسبيكة المنيوم- مغنيسيوم باستعمال طريقة العناصر المحددة

ا.م. د. منى خضير عباس ا.د. عبد الحسين غانم المالكي قسم هندسة الأنتاج والمعادن قسم التعليم التكنولوجي الجامعة التكنولوجية / بغداد–العراق

(Received 29 May 2007; accepted 22 January 2008)

الخلاصة

يتناول هذا البحث تحليل ومحاكاة التوزيع الحراري لوصلات اللحام النقطي بطريقة القوس الكهربائي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG Spot) لسبيكة الألمنيوم- مغنيسيوم نوع (O-5052) من خلال استخدام طريقة العناصر المحددة(Finite Element Method) باستخدام برنامج (ANSYS-5.4) ومعرفة تأثير متغيرات اللحام من تيار اللحام، زمن اللحام وطول القوس في التوزيع الحراري وكمية الحرارة الداخلة في منطقة اللحام. تم بناء أنموذج العناصر المحددة ثلاثي (J-B) الأبعاد لمعرفة العناصر المحددة(Finite Element Method) وملاحظة مقدار تغلغل (عمق اللحام) المعدن المنصهر داخل منطقة اللحام من خيال الصفيحة العوف القوس في التوزيع الحراري وكمية وملاحظة مقدار تغلغل (عمق اللحام) المعدن المنصهر داخل منطقة اللحام من خلال الصفيحة العليا عبر السطح الفاصل الى الصفيحة السفلى والمنطقة اللحام (Weld spot). ورسمت العلاقات التي تبين توزيع درجات الحرارة وقيمها في مناطق اللحام المختلفة (منطقة والمنطقة المتأثرة بالحرارة (لASD).

1. المقدمة

اللحام النقطي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG) Spot

وهو اللحام الذي يتم بين جزئين معدنيين متر اكبين (OverLapping) إذ يبدا الاندماج وتغلغل المعدن المنصهر من السطح الخارجي للصفيحة العلوية عبر السطح الفاصل وصولا إلى السطح الداخلي للصفيحة السفلية مكونة وصلة أو نقطة اللحام (weld spot) وبدون أستخدام معدن حشو (Filler Metal)، ويمكن إن يكون من جهة واحدة أو من جهتين ويكون الشكل العام لمنطقة اللحام مقاربا إلى شكل الدائرة[2,1].

يتم في هذه الطريقة استعمال قطب من التنكستن مثبت داخل مشعل اللحام ويمثل أحد أقطاب الدائرة الكهربائية بينما تمثل الاجزاء المراد لحامها (الشقة) القطب الآخر، إذ أن القوس يتولد ما بين قطب التنكستن والقطعة المراد لحامها، ويكون قطب التنكستن غير قابل للاستهلاك ولكن يمكن استبداله حسب نوع المعدن المراد لحامه ونوع ومقدار التيار المستعمل [1]. والشكل (1) يمثل مبدأ عملية اللحام بطريقة (TIG Spot). إن عملية اللحام تعتمد أساسا على المصدر الحراري

المستعمل في رفع درجة حرارة المعنّ إلى درجة حرّارة اللحام، وهي بذلك تعمل على تسخين منطقة اللحام إلى درجة الانصهار في حالة اللحام الأنص هاري، مما يؤدي إلى حدوث اجهادات حرارية في الأجزاء الملحومة نتيجة للتسخين الموقعي لتلك الأجزاء بالتالى فإن المناطق القريبة من منطقة اللحام (أي من

المصدر الحراري وهو القوس الكهربائي) تسخن إلى درجات حرارة عالية لذلك تتمدد أكثر من المناطق البعيدة عن منطقة اللحام. وكذلك تتعرض الأجزاء العليا من الملحومة إلى درجات حرارة أكثر من الأجزاء السفلى مما يؤدي إلى تشوه الملحومة مسببة تشكيلا لدن ولا تختفي الاجهادات الحرارية عند تبريد القطع الملحومة إلى الدرجة الحرارية الابتدائية للصفائح مما يسبب اجهادات حرارية متبقية[3].

وقد أجريت در اسات وبحوث عديدة حول محاكاة عملية اللحام ومنها الدر اسة التي قام بها الباحث D Justin [4] من جامعة فرجينيا والذي تناول في بحثه محاكاة عملية اللحام لوصلات لحام تناكبية وز اوية من سبيكة الالمنيوم (-2519 (T87) باستعمال معدن حشو نوع 2319. وأستخدم الباحث طريقة العناصر المحددة باستعمال موديل ثلاثي الأبعاد في التحليل الحراري والميكانيكي لوصلة اللحام بالاعتماد على خواص المادة (خواص المرونة واللدونة). وقد حصل على عدة علاقات بين درجة الحرارة والخواص الميكانيكية والفيزياوية.

وقام الباحث Daniel Berglund [5] بمحاكاة عملية اللحام بطريقة القوس الكهربائي بقطب التنكستن (GTAW) والاجهادات المتبقية في الاجزاء الكبيرة والمعقدة الشكل من سبانك الالمنيوم ذات المقاومة العالية والتي تدخل في صناعة الطائرات والصواريخ. وأستخدم الباحث طريقة العناصر المحددة في محاكاة التصنيع وتطويركفاءة مثل هذه الأجزاء المهمة.

هدف البحث

- ١ تحليل ومحاكاة عملية اللحام النقطي بطريقة القوس
 الكهربائي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل TIG
 الكهربائي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (Al-Mg) من خلال
 استخدام طريقة العناصر المحددةباستخدام برنامج (Ansys)
 وبناء أنموذج ثلاثي الابعاد لمعرفة التوزيع الحراري
 في نقطة اللحام و تحديد درجات الحرارة لمنطقة اللحام
 و المنطقة المتأثرة بالحرارة.
- ٢ دراسة تأثير متغيرات اللحام النقطي الانصبهاري من (زمن وتيار اللحام وطول قوس اللحام) في قطر نقطة اللحام وعمق أوتغلغل المعدن المنصبهر في منطقة اللحام عبر الجزءين المتراكبين.
 - مقارنة النتائج النظرية المستحصلة من البرنامج مع النتائج
 العملية من ناحية قياس قطرنقطة اللحام وعمق التغلغل
 لمنطقة اللحام عبر المقطع العرضي لوصلة اللحام النقطي.

2. الجانب النظري

الفرضيات Assumptions

لغرض التوصل الي المعادلات التفاضلية الخاصبة بانتقال

- الحرارة ومعرفة توزيع درجات الحرارة في وصلة اللحام النقطي (TIG Spot) للجزءين المتراكبين من سبيكة الالمنيوم- مغنيسيوم
 - (5052-O) تم أستخدام الفرضيات التالية:
- أ الخواص الفيزياوية للمعدن (للسبيكة) ثابتة لا تتغير مع درجة الحرارة.
 - ۲ الدراسة تأخذ ثلاث ابعاد (z,y,x) وان انتقال الحرارة يكون متساوي في الاتجاهات الثلاثة.
 - ٢ كان الاهتمام ينصب على زمن اللحام مع درجة الحرارة وليس التوزيع الحراري للوصلة مع الزمن.
- ٤ يمر مستوي ألتناظر بالمستوي (yz) أي ان الجزء الايمن من الجسم (وصلة اللحام) يناظر الجزء الايس.
 - د يتم أهمال أنتقال الحرارة بالحمل والاشعاع.

الخطوات الرئيسة لطريقة العناصر المحددة

أن تنفيذ طريقة العناصر المحددة يمر بخطوات رئيسية تتم كما يأتي:

تكوين أنموذج العناصر المحددة

تمثل الخطوة الأولى من مراحل التحليل بالعناصر المحددة، حيث يتم بناء أنموذج العناصر المحددة باستبدال المنظومة الحقيقية بأنموذج يتألف من مجموعة من العناصر مرتبطة فيما بينها بالعقد وإن عدد العناصر في الأنموذج ونوعها يعتمد على الخواص الفيزياوية وشكل العنصر والظروف الحدية للمسالة المراد در استها[6].

اختيار دوال التقريب Shape Function

تتم في هذه الخطوة تحديد علاقات لتقريب الحل لكل عنصر من خلال اختيار دالة مناسبة للعنصر. و هذه الدالة تصف العلاقة بين متغيرات المنظومة الحقيقية مع إحداثيات العقد التي تربط العناصر.ونوع هذه الدالة هي دوال متعددة الحدود(pynomical زيادة درجة حدود الدالة 6].

اشتقاق مصفوفة الجساءة ومتجه الحمل Derivation of Stiffness Matrixaial

تتم عملية اشتقاق مصفوفة الجساءة (K) ومتجه الحمل (F) باستخدام شروط التوازن لكل عنصر خلال أنموذج الإزاحات ودرجات الحرارة[7]. (1)...

Assembly the تجميع مصفوفة الجساءة للعنصر وللحمل Stiffness Element Matrix and Load Vector

في هذه الخطوة يتم تجميع مصفوفة الجساءة ومتجه الحمل لكل عنصر للحصول على مصفوفة الجساءة الكلية ومتجه الحمل الكلي للأنموذج[7].

إيجاد معادلة التوازن Equilibrium Equation

يتُم إيجاد معادلة التوازن بالنسبة للاز احات وذلك بتُطبيق نظرية الطاقة الكامنة الدنيا (Energy Minimum Total Potential) والتي تنص على أن طاقة الانفعال ناقص الشغل المسلط يجب أن يكون أقل ما يمكن[8]

$$\begin{array}{c} X=U-W \\ \partial X \\ \partial X \end{array}$$

$$\frac{\partial h}{\partial \delta} = 0 \qquad \dots (4)$$

حيث أن:

- U : طاقة الانفعالStrain energy
 - W: الشغل Work done
- X: الطاقة الكامنة Potential energy

$$\left[\boldsymbol{K}^{(e)}\right] = \iiint \left[\boldsymbol{B}^{t}\right] \cdot \left[\boldsymbol{D}\right] \cdot \left[\boldsymbol{B}\right] dvol \qquad \dots(5)$$

$$\begin{bmatrix} K \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\delta}_{-} = \underbrace{F}_{-} \qquad \dots (6)$$

أما في حالة درجات الحرارة فقد تم استحصال معادلة التوازن من العلاقة العامة للتوصيل الحراري

$$\frac{\partial}{\partial X} \left(K_x \frac{\partial T}{\partial X} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial T}{\partial Y} \right) + \frac{\partial}{\partial Z} \left(K_z \frac{\partial T}{\partial Z} \right) \dots (7)$$
$$+ Q = \rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Phase) جيث تم إدخال تأثير $ho C_{
m p}$ لإظهار تغير الطور

change) لمعالجة المعادلة (7) بطريقة العناصر المحددة ينتج المعادلة التالية:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{e} \end{bmatrix}_{-}^{T} + \begin{bmatrix} C \end{bmatrix}_{-}^{\partial T} = F_{th} \qquad \dots (8)$$

حيث ان:
$$F_{th}$$
 : مصفوفة أحادية الحمل الحراري
[C] : مصفوفة الكتلة تمثل تأثير الحالة الأنتقالية (تأثيرات
الزمن)
T = درجة الحرارة (C °)
T = درجة الحرارة (C °)
T = الزمن (sec)
(sec) = الزمن (sec)
(sec) = الزمن (sec)
t = الزمن (sec)
(sec) = الحرارة الموادة (kg/m)
C = الحرارة المتولدة لوحدة الحجم (J/Kg.K)
C)
T = المحتوى الحرارية (by C)
C)
T = المحتوى الحراري (الانثالبي KJ/Kg)
C)
T = المحتوى الحرارة بالحمل (W/m². C)
C)
T = الدرجة الحرارية الأبتدائية (C)
متجهه وحدة عمود على السطح=
Ti = الدرجة الحرارية الأبتدائية (C)

Kz,Ky,Kx = الموصلية الحرارية في الاتجاهات z,y,x على التعاقب

2. كيفية بناء الأنموذج التحليلي باستخدام برنامج (Ansys) (5.4)

السبيكة المستعملة

تم في هذا البحث إجراء محاكاة عملية لحام القوس الكهربائي النقطي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل (TIG Spot) لسبيكة الألمنيوم-مغنيسيوم (O-2050) غير القابلة للتعامل الحراري حسب تصنيف الجمعية الأمريكية للألمنيوم ويعزى اختبار سبيكة الألمنيوم-مغنيسيوم لاستخداماتها الواسعة في المجالات الصناعية إضافة إلى كونها أكثر أنواع سبائك الألمنيوم استعمالاً كأجزاء ملحومة [8].

والجدول (1) يوضح التركيب الكيمياوي للسبيكة المستعملة والجدولان (2) و (3) يوضح الخواص الميكانيكية عند درجة حرارة الغرفة والخواص الحرارية لسبيكة (9) (O-(5052) على التعاقب [9]، والشكل (2) يوضح أبعاد القطع المراد لحامهما

نمذجة عملية اللحام باستخدام برنامج ال-(Ansys 5.4)

وتشمل الخطوات التالية ِ-

ا - الرسم بواسطة العبارة prep 7.

- أ- رسم القطعتين المراد لحامهما في حالة كاملة الأبعاد (-3 Dimensions).
- ب- لما كانت الأجزاء المراد لحامهما متناظرة المقاطع، فقد تم أخذ نصف الأنموذج لتوضيح توزيع درجات الحرارة. والشكل (3) يوضح الشروط الحدية الخاصة لتثبيت القطعتين المتر اكبتين(Overlap Pieces).
- ج رسم القطعتين في حالةً نصف مقطع وكما موضح في شكل (4). وتم الرسم حسب الأبعاد الآتية:

Length(L)=100mm, Width(b)=12.5mm, Thickness(t)=1mm,

- ٢ المرحلة الثانية إدخال الخواص الميكانيكية لسبيكة الألمنيوم مغنيسيوم (O-5052) والموضحة في الجدولين (2) و(3)
 على التعاقب[9].
- على التعاقب وإ. - رسم شبكة العقد (عمل الشبكة) لنصف المقطع في حالة (-3 (D) ويتم ذلك حسب نوع العنصر (Element) الذي تم أختياره. تم تحديد حجم صغير للعناصر عند منطقة اللحام نظر الأهمية هذه المنطقة مقارنة بما يجاورها عند در اسة التوزيع الحراري والأجهادات عند نقطة اللحام وللحصول على دقة عالية للنتائج كما موضح في الشكل (53). ان العنصر الذي تم تطبيقه في التحليل الثلاثي الإبعاد هو العنصر الذي تم تطبيقه في التحليل الثلاثي الإبعاد هو (Solid 98) حيث يمتلك العديد من درجات الحرية وتم والشكل يوضح (5 b) الشكل الهندسي للعنصر. علما ان درجات الحرية الحام النقطي حسب الأنموذج الذي تم تحليله في هذا البحث 2772 عقدة × 4 درجات في درجات الحرية الكلية لعملية اللحام النقطي حسب الأنموذج الذي تم تحليله في هذا البحث 2777 عقدة ح 4 درجات في درجات الحرية الكلية للأنموذج الحرية فنحصل على درجات الحرية الكلية للأنموذج الحرية فنحصل على درجات الحرية الكلية للأنموذج الحرية الكلية للأنموذج 30088 = 4 × 2777 خديدان المتغيرات الرئيسية لعملية اللحام والتي تم در استها في
- ٤ إدخال المنغيرات الرئيسية لعملية اللحام والتي تم دراستها في هذا البحث و هـي (تيار اللحام، زمن اللحام وطول القوس) وضمن الحدود التالية:

Welding Time = (4, 5, 6, 7, 8.) sec Welding Current = (50, 60,70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140) Amp.

Arc Length = (1.6, 3.2, 4.8) mm ونظراً لصعوبة قياس درجات الحرارة مختبريا لنقطة اللحام أثناء عملية اللحام فقد تم أعتماد طريقة التحليل بطريقة العناصر المحددة وتوظيف برنامج (Ansys) للحصول على التوزيع لدرجات الحرارة في نقطة اللحام وبيان المنطقة المتأثرة بالحرارة لدرجات الحرار تقارب النتائج (Convergence test) ضمن آمر (Cnvtpl) حيث تم اخذ الحرارة كمرجع للمقارنة من النتائج المحسوبة عن كل تكرار.

الشروط الحدية Boundary Conditions

لغرض تحليل قطعتي اللحام حراريا فلا بد من وضع الظروف المحيطة والتي تجعل أنموذج العناصر المحددة الثلاثي الأبعاد لقطعتي اللحام وكأنها أثناء عملية اللحام فعلا ،و هذه الطروف تسمى الشروط الحدية ،و هناك نو عان من الشروط الحدية، الأولى الخاصة بتثبيت قطعتي اللحام لكي لا تكونان حرتان تحت تأثير القوى المسلطة و هي تساهم في حساب الاجهادات والتشو هات،و الثانية هي الخاصة بالمحيط الحراري بحيث تكون مشابهة بقدر المكان للظروف الحقيقية التي تكون بها القطعتين أثناء عملية اللحام.

الشروط الحدية الخاصة بالتثبيت

لكي نتمكن من أيجاد الحل لمعادلات طريقة العناصر المحددة لابد من وضع شروط حدية خاصة بتثبيت القطعتين وتكون هذه الشروط مهمة جدا لأنها تمثل حالة القطعتين أثناء عملية اللحام ومن هذه الشروط ما يكون مسؤولا عن تثبيت الأنموذج ويتم هذا بتقيد الحركة وتمت إجراءات التثبيت بواسطة استخدام آمر التثبيت(D) حيث تم اعتبار قيمة (DOF) لكل عقدة (Node)عند منطقة التثبيت يساوي صفر.

الشروط الحدية الخاصة بالتحميل الحراري

وتمثل هذه الشروط كل ما يحيط بالقطعتين من ظروف حرارية بحيث تكون مشابهه قدر الامكان للظروف الحقيقية التي يعمل فيها الأنموذج ولغرض تحليلها حراريا فان الشروط الحدية هي عبارة عن معاملات انتقال حرارة وقد وجدت قيمها فكانت اعتبار القطعتين تحت درجة حرارة مقدارها C (50) و هي الدرجة التي تحيط بنقطة اللحام ودرجة حرارة نقطة اللحام التي تعتمد قيمتها على متغيرات اللحام من زمن وتيار اللحام وطول قوس والشكل) (3 يبين الشروط الحدية الخاصة بالقطعتين المتر اكبتين.

تطبيق الاحمال واستخلاص النتائج

في هذه المرحلة يتم تعريف شكل التحليل (مستقر ، أنتقالي ،....الخ) وفي مسالة اللحام يكون التحليل أنتقالي (Transient). وقد تم تطبيق الحمل الحراري الناتج عن التيار والبدء بحل العناصر المحددة. ويختلف التحليل الغير الخطي عن التحليل الخطي حيث انه عادة مايحتاج الى زيادة اكبر في الوقت. اذ اننا نحتاج الى تكرار التوازن.

عرض النتائج

في هذه الخطوة يتم عرض نتائج التحليل أي عرض توزيع درجات الحرارة عبرمنطقة اللحام.

الجزء العملي Experimental Work

تم استعمال ماكنة لحام نوع(Messer Griesheim Multi) >1- WIG>G3500) لاجراء عملية لحام القوس الكهربائي النقطي بقطب التنكستن المحمي بالغاز الخامل(TIG Spot)

لصفيحتين متر اكبتين من سبيكة (Al-Mg) وبسمك (1mm) لكل منهما . وكان معدل جريان الغاز (15Liter/min) ونوع الغاز المستخدم هو الاركون بنقاوة (%99.999) واستعمل قطب التيار المستخدم هو تيار مباشر (2028) ومن نوع (EWTh2) ونوع التيار المستخدم هو تيار مباشر (DCSP) بقطبية مباشرة وأجريت عملية اللحام النقطي الانصهاري عند أزمان لحام وتيار ات لحام مختلفة ولاطوال اقواس هي mm (1.6 ، 4.8 ، 8.4) وكما موضحة في الفقرة السابقة. وتم قياس قطر نفطة اللحام (وصلة اللحام) وعمقها عبر المقطع العرضي لها باستخدام مجهر ضوئي يحتوي على عدسة مدرجة وعند ظروف اللحام المختلفة وتم تحديد الظروف المثلي لمتغيرات اللحام. وقد تم مقارنة هذه النتائج مع النتائج العملية للباحثين في المصدر [14]

وكذلك النتائج النظرية المستحصلة من البرنامج الحاسوبي.

4. مناقشة النتائج

تأثير تيار اللحام يعد التيار عاملا مهما في التحكم في خواص منطقة اللحام نتيجة الحرارة المتولدة من مرور التيار الكهربائي و المطلوبة لصبهر المعدن وتكوين وصلة اللحام وتحسب كمية الحرارة كالتالي: Q=IVt حيث أن I هو التيار الكهربائي (A) و V هي الفولتية (V) و t هو زمن اللحام (sec). والجدول (4) يوضح قيمة أعلى درجة حرارة لمنطقة اللحام عند تيارت مختلفة ويلاحظ في الأشكال (1، 2، 3) عند تيارات مختلفة تتراوح من -110) Amp(140) وعند زمن 5sec وطول قوس 1.6mm تبين التوزيع الحراري خلال قطر وعمق نقطة اللحام وقد بلغت درجة الحرارة عند المنطقة المتاثرة بالحرارة (عند تيار Amp) مابين C°(538.209 -538.209) اما عند تيار (Amp) تراوحت بينC°(619.662- 121.208) . يلاحظ عند التيارات العالية جدا أن عمق المعدن المنصهر يخترق سمك القطعتين إلى نهاية الصفيحة السفلية ومن ثم توقع فشل اللحام بسبب خروج وتتاثر (Splashing) المعدن المنصهر خارج نقطة اللحام عند السطح الفاصل مما يؤدي إلى نقصان سمك اوعمق منطقة اللحام (Weld depth) واكدت نتائج البحث الحالي مطابقتها للنتائج التي توصل اليها الباحثين في المصادر [10, 11, 12] . أما توزيع درجات الحرارة خلال قطر نقطة اللحام فانه يزداد مع زيادة تيار اللحام ومن ملاحظة الأشكال أعلاه يلاحظ أن زيادة التيار إلى مقدار (140Amp) تؤدي إلى عدم انتظام التوزيع الحراري لنقطة اللحام وهذا يعني تكوين وصلة لحام غير منتظمة مما يؤدى الى فشل اللحام . وَالأَشْكَالُ (6، 7، 8) تَوَضَّح توزيع درجَاتً الحرارة لنقطة اللحام عند زمن 5sec وطول القوس 1.6mm وعند تيارات مختلفة

يوضح الشكلان (9 ،10) العلاقات البيانية للتوزيع الحراري خلال قطر نقطة اللحام و عمق اللحام على التوالي حيث يوضحان ان هنالك علاقة طردية بين قطر النقطة والتيار وكذلك بين سمك اللحام والتيار يمكن أن نحدد منطقة اللحام والمنطقة المتأثرة بالحرارة خلال قطر و عمق اللحام وان زيادة التيار تؤثر في زيادة ممك اللحام حيث انه عند تيار (140Amp) إن المعدن المنصهر يخترق سمك الصفيحتين أي من الصفيحة العلوية (الأولى) إلى أسفل الصفيحة السفلية (الثانية). و هذا يعني أن عمق المعدن المنصهر يصل الى نسبة 100 % من سمك القطعة الثانية و هذا يعطي نقطة لحام فاشلة لانها ليست ضمن السمك المسموح به الذي هو النسبة (20-80)% من سمك القطع ة السفلية التي تعطي نقطة لحام جيدة ضمن السمك المسموح به [3,2,1] وجاءت هذه النتائج مطابقة لنتائج التجارب العملية التي أجريت في هذا البحث.

إن زمن وتيار اللحام لهما نفس التأثير في كمية الحرارة المتولدة والمطلوبة لتكوين وصلة اللحام ولكن زمن اللحام اقل تأثراً من التيار وبالتالي زيادة في مساحة المنطقة المتعرضة للحرارة مما يؤثر في زيادة قيم قطر منطقة اللحام [13]. في لحام الألمنيوم يفضل استخدام الأزمان القصيرة لغرض تقليل فقدان للألمنيوم. وهذا ما يؤكده البحث الحالي والجدول (5) يوضح قيمة درجات حرارة منطقة اللحام عند ثبوت تيار (70Amp) وازمنة مختلفة تتراوح بين (4-7) وعند طول قوس (4.8mm) من الملاحظ ان زيادة زمن اللحام يؤدي الى زيادة تعرض منطقة اللحام للتيار.

ومن ملاحظة الأشكال (11 ،12 ،12 ،11 ،15 ،16) التي تبين توزيع درجات الحرارة لقطر و عمق اللحام خلال الصفيحتين ويلاحظ ان هنالك تباين كبير في توزيع درجات مناطق اللحام ان زيادة زمن اللحام يؤدي الى زيادة مساحة منطقة اللحام فضلا عن الصفيحة الثانية. اما عند الازمان القليلة فان الحرارة المتولدة تكون غير كافية لصهر المعدن للجز ءين المتر اكبين ومن ثم تعطي تنظغلا قليل فتكون خواص الوصلة منخفضة فينتج عن ذلك وصلة فاشلة وغير مطابقة للمواصفات. اما الشكلان (17) و(18) فيوضحان العلاقة بين زمن اللحام وقطر نقطة اللحام وعمق اللحام على التوالي عند تيار ثابت مقداره (70 مما يودي الى زيادة المنطقة المتاثرة بالحرارة (تاكم مما يودي الى زيادة المنطقة المتاثرة بالحرارة.

إن زيادة تيار وزمن اللحام تؤثر ان بشكل كبير في زيادة درجة حرارة نقطة اللحام وان أعلى درجة حرارة في معدن اللحام هي °C(698) عند تيار لحام (130Amp) وزمن لحام (6sec) وطول قوس mm . 1.6 أن مرور التيار لفترة زمنية طويلة يؤدي إلى زيادة كمية الحرارة المتولدة الى قيم كبيرة مما قد تؤدي إلى فشل وصلة اللحام، وهذه النتائج تتوافق مع ما توصل إليها الباحثين [15,14]. ويوضح الشكل (19) تقارب النتائج العملية مع النتائج النظرية حيث يزداد قطر نقطة اللحام مع زيادة تيار اللحام عند زمن 6 sec وطول قوس mm. ولوحظ من خلال الفحص العياني والفحص المايكر وسوبي للمقطع العرضي لوصلة اللحام للملحومة عند الظروف المثلى لمتغيرات اللحام أنتظام وصلة اللحام والتغلغل الجيد لمنطقة اللحام عبر السطح الفاصل مابين الصفيحتين وكذلك خلو منطقة اللحام من العيوب كما موضح في الشكل (20) الذي يمثل صورة فوتو غر افية لوصلة اللحام ويلاحظ من الشكل (a,b) تقارب النتائج النظرية المستحصلة من برنامج (Ansys 5.4) مع النتائج العملية (من تجارب الفحص المجهري) من حيث شكل وقطرنقطة اللحام وعمق التغلغل لمنطقة اللحام

أما الشكل (20c) فيوضح مناطق اللحام هي المنطقة المتاثرة بالحرارة (HAZ) ومنطقة اللحام والتي تكون ذات حبيبات طولية الشكل ومتجهة نحو مركز نقطة اللحام بينما تكون الحبيبات ناعمة ومتساوية المحاور في وسط منطقة اللحام وسطح اللحام حيث يكون عندها معدل التبريد عاليا أي ان معدل نمو الحبيبات يكون قليلآ ويعزى هذا الى الموصلبة الحرارية العالية لسبيكة الألمنيوم وفقدان الحرارة بسرعة الى الهواء.

تأثير زمن اللحام

الاستنتاجات Conclusions

- ا. ان استخدام الحاسبة في تحليل ومحاكاة اتوزيع الحرار ي وذلك ببناء أنموذج ثلاثي الابعاد بطريقة العناصر المحددة ساعد كثيرا بالوصول الى توزيع درجات الحرارة خلال نقطة اللحام والتي يصعب قياسها عمليا وقد وفرت كثيرا في الوقت والجهد والكلفة.
 - ٢. التوزيع الحراري لقطر نقطة اللحام وكذلك عمق اللحام يزداد مع زيادة تيار وزمن اللحام وعند طول قوس ثابت خلال السطح الفاصل بين القطعتين المتر اكبتين.
- ٣. إن التوزيع الحراري للأنموذج (D-3) يزداد مع زيادة طول القوس عند ثبات متغيرات اللحام الأخرى وبالتالي يؤثر في تشتت الحرارة على مساحات واسعة مما يقلل من كفاءة وعدم انتظام نقطة اللحام ومن ثم يعطي تغلغل قليل للمعدن المنصهر لوصلة اللحام التراكبية.
- ٤ منطقة اللحام والمنطقة المتأثرة بالحرارة تتعرض إلى انحدار وتباين كبيرين في درجات الحرارة بسبب الدورة الحرارية

الشديدة نتيجة لعمليتي التسخين والتبريد، وكذلك بسبب الموصلية الحرارية العالية للألمنيوم وسبائكه حيث وصلت أعلى قيمة لدرجة الحرارة للمعدن المنصهر في نقطة اللحام إلى °(698) تقريباً عند زمن 6sec وتيار لحام 130Amp وطول قوس 1.6mm ثم انخفضت باتجاه المعدن الأساس البعيد عن منطقة اللحام.

- إن أفضل توزيع حراري لعملية اللحام النقطي بطريقة TIG كان عند تيار (90Amp) وزمن لحام (7sec) حيث أعطى توزيعاً حرارياً متجانساً وانتظاما لنقطة اللحام وتغلغلاً جيداً مناسباً في الصفيحة السفلية وبالتالي لحام مناسب.
- تقارب النتائج النظرية مع النتائج العملية في قياس وتحديد قطر وعمق نقطة اللحام وعند الظروف المثلى ل متغيرات عملية من تيار وزمن اللحام وكذلك طول القوس.

لسبيكة AL-Mg (5052-O)[9].	الكيمياوي (wt%) ا	جدول (1) التركيب
---------------------------	-------------------	------------------

Element	Si	Mg	Fe	Mn	Cu	Cr	Zn	Al
wt%	0.215	2.26	5 0.21	0.0042	0.04	0.3025	0.00250	96.9

[9](5052-	O)AL	سبيكة Mg-	الميكانيكية ل	الخواص ا	(2)	جدول
----	---------	------	-----------	---------------	----------	-----	------

معامل المرونة E, Gpa	معامل الجساءة G, Gpa	إجهاد الشد 2t, MPa	إجهاد القص T, MPa	إجهاد الخضوع σy, MPa	العطيليه δ%	صلادة برينل HB	صلادة فيكرز HV
70	26.3	195	125	90	25	50	50

جدول (3) الخواص الحرارية لسبيكة ألمنيوم-مغنيسيوم (O-5052)[9]

معامل التوصيل الحراري $\lambda, { m W/m.k}$	معامل التمدد الحراري α, μm/m-C°	الس <i>عة الحرارية</i> Cp, J/kg.k	درجة التجمد T _{sol} , °C	درجة السيولة T _{Liq} , °C	الکثافة p kg/m ³	نسبة بويسن م
138	23.7	901	605	650	2860	0.33

جدول (4) توزيع درجات الحرارة في نقطة اللحام عند تيارات مختلفة وطول القوس 5 يوزمن 1.6mm

110	120	130	140	تيار اللحام (Amp)
577.826	682.174	686.522	690.87	درجة الحرارة (°C)

جدول (5) توزيع درجات الحرارة في نقطة اللحام عند أزمان مختلفة وطول القوس Mmp.70 وتيار4.8

4	5	6	7	زمن اللحام (sec)
654.348	660.435	666.522	672.609	درجة الحرارة (C°)



شكل (1) مبدا عملية اللحام النقطي(TIG Spot).



شكل (2) العلاقة مابين ابعاد القطعتين المراد لحامهما.



شكل (3) يوضح الشروط الحدية لتثبيت القطعتين



شكل (4) يبين ابعاد القطعتين المراد لحامهما.



شكل (S a) يوضح الشبكة في حالة (J-D) وحالة (2-D).



شكل (b) شكل العنصر الذي أستخدم في التحليل



شكل (6) يوضح توزيع درجات الحرارة لنقطة اللحام عند زمن 5sec وتيار Amp 110 وطول القوس 1.6mm.



شكل (7) يوضح توزيع درجات الحرارة لنقطة اللحام عند زمن 5sec وتيار Amp 120 وطول القوس 1.6mm.





شكل (8) يوضح توزيع درجات الحرارة لنقطة اللحام عند زمن 5sec وتيار 140 Amp وطول القوس 1.6mm



شكل (9) يوضح توزيع درجات الحرارة مع قطر نقطة اللحام عند زمن 5sec وطول القوس 1.6mm.



شكل (10) يوضح توزيع درجات الحرارة مع عمق اللحام عند زمن5se وطول القوس 1.6mm.





شكل (11) يوضح توزيع درجات الحرارة في نقطة اللحام عند زمن4sec وتيار 70 Amp وطول القوس 4.8mm.





شركل (13) يوضح توزيع درجات الحرارة في نقطة اللحام عند زمن6sec وتيار 70A وطول القوس4.8mm



شكل (14) يوضح توزيع درجات الحرارة لنقطة اللحام عند زمن 7sec وتيار 70Amp وطول القوس 4.8mm.



شكل (15) يوضح توزيع درجات الحرارة مع قطر نقطة اللحام عندتيار 70Amp وطول القوس 4.8 mm لازمنة مختلفة.



شكل (16) يوضح توزيع درجات الحرارة مع عمق اللحام عند تيار 70Amp.

وطول القوس 4.8 mm لأزمنة مختلفة



شكل (17) يوضح العلاقة البيانية بين زمن اللحام وقطر منطقة اللحام عند تيار 70Amp وطول القوس 4.8mm .



6 Sec) يوضح العلاقة البيانية بين التيار وقطر نقطة اللحام عند زمن اللحام 6 Sec) وطول القوس 1.6mm .



شكل (19) يوضح العلاقة البيانية بين التيار وقطر نقطة اللحام عند زمن اللحام 6 Sec) وطول القوس 1.6mm.







References

- [1] Stuart W. Gibson, "Advanced Welding", First Published by Macmillan Press LTD, London, 1997.
- [2] Society for American Metal, Metals Handbook, Vol.6, 9th Edition, Copyright, 1983.
- [3] Sindo Kou, "Welding Metallurgy", 2nd
 Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 Publication, 2003.
- [4] Justin D. Francis, "Welding Simulations of Aluminum Alloy Joints By Finite Element Analysis", MSc.Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State university, Blacksburg, Virginia, Apirl 2002.
- [5] Daniel Berghand, " Simulation of Welding and Stress Relief Heat Treating in the development of Aerospace Components", Licentiate Thesis, Luleal Tekniska University, 2001.
- [6] Finite Element Analysis, Theory and Application With ANSYS", Second Moaveni, Prentice Hall, 1999.
- [7] Huebner K. H. and Thornton E. A., "The Finite Element Method For Engineering" , 2nd Edition, Wiley- Intrscience, Publication, 1982.
- [8] Hidekazu Murakawa and Jianxun Zhang "FEM Simulation of Spot Welding Process (Report I) – Effect of Initial Gap on Nugget Formation", Trans. JWRI, Vol.27, No.1, 1998, pp75-88.
- [9] "Aluminum Select Physical and Elastic Properties", Matter Project, The

University of Liverpool, http://www.matter.com 2001

- [10] 10-N.Gomesan, V.P. Rayghupathy, "Predication of Temperature Distribution During Circumferential Welding of Thin Pipes Using Finite Element Method", Welding Journal, Vol.7(1), February ,1995, pp.34-45.
- [11] Aravintton A, V.Balendron, "Modeling and Simulation of a Spot Welding Process an Overview", Department of Computing Trent University, Burton St Nottingham <u>http://www_dcutn.ntu.com</u> 2001.
- [12] H.A. Nied, "The Finite Element Modeling of the Resistance Spot Welding Process", Welding Journal, Vol. 63, No. 4, 1984, PP. 1235-1325.
- [13] Miller Electric Mfg. Co.,"Hand Book For Resistance Spot Welding ", USA, July 2005, pp1-12. www.millerwelds.com.
- [14] 14- Muna K.A. & Haitham Y. Abud-M., "A Study Effect of Some Variables in TIG Spot Welding For (Aluminum- Magensium) Alloy". Journal of Engineering. College of Engineering, University of Baghdad, No.2, Vol.11. 2006, PP.19-30.
- [15] 15- Abbass F. ," Study of TIG Spot in Al-Mn Alloy, MSc.Thesis University of Technology, 2001.

Simulation of Temperature Distribution in TIG Spot Welds of (Al-Mg) Alloy Using Finite Element Method

Dr. Muna K Abbas* Dr.Abdul Hussain G. Al-Maliky** Ahlam Abid Ameer Alkhafajy**

* Dept. of Production and Metallurgy Engineering ,University of Technology, Baghdad- Iraq
 **Dept. of Educational Technology , University of Technology, Baghdad- Iraq
 * E-mail : <u>mukeab2005@yahoo.com</u>

(Received 11 Julay2006; accepted 24 September 2007)

Abstract

This research concern to analyse and simulate the temperature distribution in the spot welding joints using tungsten arc welding shielded with inert gas (TIG Spot) for the aluminum-magnesium alloy type (5052-O).

The effect of and the quantity of the heat input that enter the weld zone has been investigated welding current, welding time and arc length on temperature distribution. The finite element method (by utilizing programme ANSYS 5.4) is presented the temperature distribution in a circular weld pool and the weld pool penetration (depth of welding) through the top sheet ,across the interface into the lower sheet forming a weld spot.

A three dimensional (3-D) model has been constructed to study the temperature distribution and the depth or penetration of the weld spot. The results showed that the weld zone and heat affected zone (HAZ) suffer from high temperature variation caused by severe thermal cycle. The temperature reaches the highest value of the melt metal at the weld spot 698°C at weld current 130 Amp, weld time 6 sec and arc length 1.6 mm, then drops further away from the weld spot in the direction the base metal.

Figuers were plotted to explain the results and to show the temperature distribution and its value in the weld spot and heat effected zone.